



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	15.04.2025   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	398RFT
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WF0JXXGAHJNA86978

GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	15.04.2025   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	398RFT
<b>Fahrzeugart</b>	Limousine
<b>Hersteller</b>	Ford
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Ford Fiesta Ecoboost 125 PS Automatik
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	8566 / BUF
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WFOJXXGAHJNA86978
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	13.01.2023
<b>Laufleistung</b>	57.278 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	magentic grau
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	/
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Letzte Wartung</b>	Unbekannt
<b>Nächste HU</b>	01.01.2027
<b>Servicenachweis</b>	Nicht Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Nicht Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/45 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Stahlfelge	6/6
#2 205/45 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	neuwertig
Scheibe	genügend	neuwertig

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Mittel	
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Mittel	
4	Tür VL	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Dachrahmen rechts	Delle	Leicht	
7	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
8	Tür HR	Kratzer	Leicht	
9	Tür VR	Kratzer	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025

## Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 16.04.2025



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



GUTACHTENNUMMER: 202504-30088

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2025



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.9