



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26120

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	29.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-OK 81
Fahrzeug-Identnummer	TMAH3513GLJ124388



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26120

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	29.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-OK 81
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Hyundai
Modell / Verkaufsbezeichnung	i30
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1349 / AEN
Fahrzeug-Identnummer	TMAH3513GLJ124388
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	20.02.2020
Laufleistung	32.326 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.353 cm ³ / 103 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	10.01.2023 / 30.261 km
Nächste HU	01.08.2023
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26120

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/0 R18 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/0 R18 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
2	Alufelge HR	Kratzer	Mittel	
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 200µm
- Tür V. R.; ~ 180µm
- Tür H. R.; ~ 170µm
- Seitenwand R.; ~ 450µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202404-26120

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 29.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 0 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26120

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Übersichtsfotos

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4