



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Gutachten

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreff | Gutachten |
| Besichtigungsdatum/Ort | 27.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra |
| Auftraggeber | Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra |
| Amtliches Kennzeichen | NR-RM 70 |
| Fahrzeug-Identnummer | VF3VBBHXHGZ040276 |

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Gutachten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Betreff | Gutachten |
| Auftraggeber | Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra |
| Besichtigungsdatum/Ort | 27.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra |
| Amtliches Kennzeichen | NR-RM 70 |
| Fahrzeugart | Transporter |
| Hersteller | Peugeot |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | Expert |
| Schlüssel-Nummern HSN/TSN | 3003 / AWY |
| Fahrzeug-Identnummer | VF3VBBHXHGZ040276 |
| Anzahl Besitzer | 2 |
| Erstzulassung | 22.02.2017 |
| Laufleistung | 112.078 km |
| Farbe / Farbcode | |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum / Leistung | 1.560 cm ³ / 85 kW |
| Anzahl Türen / Sitze | 5 / 2 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Letzte Wartung | 01.08.2019 / 11.415 km |
| Nächste HU | 30.09.2023 |
| Servicenachweis | Vorhanden |
| Anhängerkupplung | Starr |
| Regensensor | Nicht Vorhanden |
| Betriebsanleitung | Vorhanden |
| Nacklackierung | Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. |
| Besichtigungszustand | unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher |

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Bereifung / Felge

| Achse / Größe | Bereifung | Profil [mm] |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| #1 215/65 R16 Vorderachse | Winterreifen auf Alufelge | 4/4 |
| #2 215/65 R16 Hinterachse | | 7/7 |

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---------|-------------|-------------|
| Belag | genügend | genügend |
| Scheibe | genügend | genügend |

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

| Nr. | Teil | Schaden | Schweregrad | Kommentar |
|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | Felge VR | Deformation | Stark | |
| 2 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Mittel | |
| 3 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Stark | |
| 4 | Motorhaube | Steinschlag | Leicht | |
| 5 | Kotflügel li | Kratzer | Leicht | |
| 6 | Tür VL | Kratzer | Leicht | |
| 7 | Sitz VL | Riss | Stark | |
| 8 | Türeinstieg VL | Kratzer | Stark | |
| 9 | Seitenwand links | Kratzer | Stark | |
| 10 | Seitenwand links | Deformation | Stark | |
| 11 | Stoßfänger hinten | Riss | Stark | |
| 12 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Stark | |

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

| | | | |
|----|-------------------|-----------------|--------|
| 13 | Laderaum | Diverse Schäden | Stark |
| 14 | Heckklappe | Kratzer | Mittel |
| 15 | Heckklappe | Deformation | Mittel |
| 16 | Seitenwand rechts | Kratzer | Stark |
| 17 | Tür HR | Kratzer | Stark |
| 18 | Tür VR | Kratzer | Stark |
| 19 | Tür VR | Deformation | Stark |
| 20 | Kotflügel re | Deformation | Stark |

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. R.; ~ 190µm
- Tür H. R.; ~ 1080µm
- Tür H. R.; > 1500µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Nicht reparierter Unfallschaden: Schadenhöhe unbekannt

Bebra, den 28.03.2024

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 20 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 13




Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 11: Siehe Pos.11



Abbildung 12: Siehe Pos.12



Abbildung 13: Siehe Pos.13



Abbildung 14: Siehe Pos.14



Abbildung 15: Siehe Pos.15



Abbildung 16: Siehe Pos.16

GUTACHTENNUMMER: 202403-25731

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 17: Siehe Pos.17



Abbildung 18: Siehe Pos.18



Abbildung 19: Siehe Pos.19



Abbildung 20: Siehe Pos.20