



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	07.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-MC1080
Fahrzeug-Identnummer	YV1LC68UCJ1372615



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	07.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-MC1080
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Volvo
Modell / Verkaufsbezeichnung	XC90 D5 AWD Geartronic RDesign
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	9101 / BGR
Fahrzeug-Identnummer	YV1LC68UCJ1372615
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	09.04.2018
Laufleistung	124.725 km
Farbe / Farbcode	lcw White
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.969 cm ³ / 173 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	04.05.2023 / 121.381 km
Nächste HU	30.05.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/45 R20 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 275/45 R20 Hinterachse		2/2

Der Zustand der Reifen ist nicht verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
3	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
5	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
6	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür H. L.; ~ 250µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 08.05.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9




Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024




Abbildung 13

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3




Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202405-26210

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.05.2024



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6