



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	16.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LB-EC4176
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF42MA052898



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	16.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LB-EC4176
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A4 Avant 35 TDI S tronic
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF42MA052898
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	14.06.2021
Laufleistung	116.620 km
Farbe / Farbcode	Brillantschwarz
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 120 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	
Letzte Wartung	02.10.2023 / 90.032 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 205/60 R16 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Seitenwand links	Delle	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	
6	Tür VL	Delle	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür H. R.; ~ 200µm
- Seitenwand R.; ~ 200µm

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 16.09.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202409-27620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6