



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202504-30003

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	08.04.2025   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	MOL-CA330
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF40LA078382



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202504-30003

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	08.04.2025   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	MOL-CA330
<b>Fahrzeugart</b>	Kleinwagen
<b>Hersteller</b>	Audi
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	A4 Avant 40 g-tron S tronic S line
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	/
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF40LA078382
<b>Anzahl Besitzer</b>	
<b>Erstzulassung</b>	21.07.2020
<b>Laufleistung</b>	154.956 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	grau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybrid/Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.984 cm <sup>3</sup> / 125 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	19.12.2023 / 154.935 km
<b>Nächste HU</b>	
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Schwenkbar
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202504-30003

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 245/40 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	
7	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202504-30003

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 08.04.2025



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202504-30003

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202504-30003

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

**GUTACHTENNUMMER: 202504-30003**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben


Datum: 08.04.2025



**Abbildung 13**



**Abbildung 14**

Audi Service-Nachweis	
	
<b>Einzelnachweis</b>	
<b>Fahrzeugdaten</b>	
Fahrzeugnummer	WAUZZZF40LA078382
Typbezeichnung	A4 Avant 2.0 84125/CNCA7
Datum der Auslieferung	2020-07-27
<b>Inspektion mit Ölwechsel</b>	
Datum	2023-12-19
Laufleistung	154935 km
Auftragsnummer	35892
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Unterfahrschutz beschädigt</li> <li>-Wischerblätter vorne schmerzen</li> <li>-Wischerblatt hinten rubbelt</li> </ul>	
Durchgeführt von	AZ Oldenburg Bremet Heerstraße 450 26135 Oldenburg Deutschland

**Abbildung 15**

## Beschädigungsfotos



**Abbildung 1: Siehe Pos.1**



**Abbildung 2: Siehe Pos.2**

**GUTACHTENNUMMER: 202504-30003**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 08.04.2025



**Abbildung 3: Siehe Pos.3**



**Abbildung 4: Siehe Pos.4**



**Abbildung 5: Siehe Pos.5**



**Abbildung 6: Siehe Pos.6**



**Abbildung 7: Siehe Pos.7**