



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	25.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WN-MJ291E
Fahrzeug-Identnummer	W1N1671171A258171



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	25.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WN-MJ291E
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLE 350 de 4Matic 9G-TRONIC
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	W1N1671171A258171
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	07.09.2020
Laufleistung	98.925 km
Farbe / Farbcode	Obsidianschwarz metallic
Kraftstoffart	Hybrid/Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 143 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	
Letzte Wartung	19.04.2023 / 74.191 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/55 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 275/55 R19 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Türeinstieg VL	Kratzer	Leicht	
4	Tür HL	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Heckklappe; ~ 190µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 25.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Anlagenbeleg
Der Anlagenbeleg wurde aus den elektr. Daten der Fa. Dalmer AG erstellt. Der Beleg berechtigt nicht zum Vorstufenabzug.

Deutsche Leasing AG Geschäftsfeld Mobility Indlingsstraße 15-31 9352 Bad Homburg v. d. Höhe		Autchaus Lorinser GmbH & Co. KG Alte Bundesstraße 45 71332 Waiblingen Steuernummer	
Leasing-Nr.	069061176_393	Auftragsdatum	19.04.2023
Leasing-Datum	21.04.2023	Fgsl.Nr.	W1N1671171A258171
Leasingauftrags-Nr.	303483	KM-Stand	74191
Leasing-Nr.	320103		
Leasingnehmer	Vertrags-Nr. Bosch Gesells 5385785	Kfz-Kennzeichen	EZ-Datum WN MJ291E 07.09.2020

Artikel	Menge	Nettopreis	MWST	Gesamtpreis
00001271084	3,00	33,51	6,37	39,88
Leasing zum Service: Blue(R) auffüllen				
0001157084	18,00	201,04	38,20	239,24
Service A mit Plus-Paket schließen				
001164084	7,00	78,18	14,85	93,03

Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-26069

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6