



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	11.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LB-HO 266E
Fahrzeug-Identnummer	W1N1671171A285354



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	11.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LB-HO 266E
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLE 350 de 4Matic 9G-Tronic
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / AFH
Fahrzeug-Identnummer	W1N1671171A285354
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	28.10.2020
Laufleistung	111.398 km
Farbe / Farbcode	blau
Kraftstoffart	Hybrid/Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 143 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	11.09.2023 / 101.465 km
Nächste HU	01.10.2023
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/55 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 275/55 R19 Hinterachse		3/3

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	genügend
Scheibe	gut	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VL	Steinschlag	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Tür HR	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 160µm
- Kotflügel R.; ~ 200µm

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Scheinwerfer VR ersetzt

Bebra, den 12.03.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202403-25483

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6