



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	22.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	F-HC810
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WBA8X910X0BN82689



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	22.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	F-HC810
<b>Fahrzeugart</b>	Limousine
<b>Hersteller</b>	BMW
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	330i xDrive GT Aut. Sport Line
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	0005 / CHT
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WBA8X910X0BN82689
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	19.02.2019
<b>Laufleistung</b>	73.732 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	Mineralweiß Metallic
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.998 cm <sup>3</sup> / 185 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	
<b>Letzte Wartung</b>	04.10.2022 / 52.498 km
<b>Nächste HU</b>	01.02.2024
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 225/50 R18 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	neuwertig	neuwertig
Scheibe	neuwertig	neuwertig

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar
- Tür H. R.; ~ 170µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202404-26020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 22.04.2024



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26020

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

**GUTACHTENNUMMER: 202404-26020**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024



**Abbildung 13**



**Abbildung 14**



**Abbildung 15**

## Beschädigungsfotos



**Abbildung 1: Siehe Pos.1**



**Abbildung 2: Siehe Pos.2**