



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	19.09.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	OF-FA9301
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	SALCA2BN6LH877475



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	19.09.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	OF-FA9301
<b>Fahrzeugart</b>	SUV/Geländewagen/Pickup
<b>Hersteller</b>	Land Rover
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Discovery Sport D150
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	/
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	SALCA2BN6LH877475
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	16.11.2020
<b>Laufleistung</b>	147.295 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	Santorini Black Metallic
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.999 cm <sup>3</sup> / 110 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	
<b>Letzte Wartung</b>	11.01.2024 / 145.428 km
<b>Nächste HU</b>	
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Schwenkbar
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/65 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/65 R17 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	mangelhaft
Scheibe	genügend	mangelhaft

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 19.09.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27666

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

RECHNUNG

Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte angeben

RNK	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.	FA	FiL	Rechnungsdatum
RA4	040001241	040963 Kfz-MSZ-ID	44	A4	25.01.24 Leistungsdatum
Matzulassung	Km Stand	Auftragsdatum	Auftrags-Nr.		
18.11.20	145428	11.01.24	WER 80030300		
Modellcode	Telefon	Mo: +49 1805870498	Serviceberater		
CA	P:	Gr: +49 1709153029	Morra Rocco Mi		
<b>AW/Menge Preis Betrag</b>					
VOLLSTÄNDIG 1,50 232,64					

Abbildung 15

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

**GUTACHTENNUMMER: 202409-27666**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



**Abbildung 3: siehe pos.3**



**Abbildung 4: siehe pos.4**