



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	30.08.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-ST3451
Fahrzeug-Identnummer	W0VEFYHYCKJ569057



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	30.08.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-ST3451
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung	Combo Cargo 1.5 D Edition
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1844 / AIQ
Fahrzeug-Identnummer	W0VEFYHYCKJ569057
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	22.05.2019
Laufleistung	157.356 km
Farbe / Farbcode	Jade Weiß
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 cm ³ / 75 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 2
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	30.11.2022 / 125.060 km
Nächste HU	01.07.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 Vorderachse	Sommerreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	5/5
#2 205/60 R16 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	genügend
Scheibe	gut	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	
4	Heckklappe	Deformation	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Tür VR	Kratzer	Leicht	
7	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 30.08.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024



Abbildung 13




Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202408-27444

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.08.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6




Abbildung 7: Siehe Pos.7