



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	24.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WES-KG468
Fahrzeug-Identnummer	WF0FXXWPCFMB26803



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	24.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WES-KG468
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Aut. Titanium
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BJB
Fahrzeug-Identnummer	WF0FXXWPCFMB26803
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	05.07.2021
Laufleistung	110.546 km
Farbe / Farbcode	Magnetic-Grau Metallic
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.997 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	12.05.2023 / 91.883 km
Nächste HU	01.07.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Nicht Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/5
#2 215/55 R17 Hinterachse		6/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Stark	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VL	Kratzer	Leicht	
5	Türeinstieg VL	Delle	Leicht	
6	Teppich V.L	Brandloch	Stark	
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
8	Tür HR	Steinschlag	Leicht	
9	Tür VR	Kratzer	Leicht	
10	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 24.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202404-26060

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.04.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10