



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	25.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	E-IS1145
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF24MN060833



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	25.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	E-IS1145
<b>Fahrzeugart</b>	Kombi
<b>Hersteller</b>	Audi
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	A6 Avant 35 TDI S tronic
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	/
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF24MN060833
<b>Anzahl Besitzer</b>	2
<b>Erstzulassung</b>	19.05.2021
<b>Laufleistung</b>	131.974 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	Brillantschwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.968 cm <sup>3</sup> / 120 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	
<b>Letzte Wartung</b>	08.07.2022 / 62.402 km
<b>Nächste HU</b>	
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/55 R18 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VL	Kratzer	Leicht	
5	Türeinstieg HR	Kratzer	Stark	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Seitenwand L.; ~ 210µm
- Heckklappe; ~ 190µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 25.04.2024



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 14 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26075

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 13

Wartungsliste			
Auftrags-Nr. 2022304928	Verkaufstyp KASADG	Kennzeichen E-15 1145	Zulassung 2021-05-25
Fahrzeugsnummer WAUZZZF24MN060833	MKB DTPB	Kilometerstand 62402	Serviceberater
Verkaufstyp Avant TD2.0 R4120 A7	GKB UKY	Modelljahr 2021	Datum 08.07.2022
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)			
Kraftstofffilter: ersetzen			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!			
Änderungshistorie IGG: abrufen			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fahrzeug vor der Hebebrücke			

Abbildung 14

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3

**GUTACHTENNUMMER: 202404-26075**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



**Abbildung 5: Siehe Pos.4**



**Abbildung 6: Siehe Pos.5**