



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	31.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MZ-DA620
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF29LN094023



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	31.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MZ-DA620
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A6 Avant 50 TDI quattro tiptronic design
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0588 / BSU
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF29LN094023
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	03.09.2020
Laufleistung	135.889 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Hybrid/Diesel
Hubraum / Leistung	2.967 cm ³ / 210 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	30.08.2024 / 120.235 km
Nächste HU	01.09.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 225/55 R18 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Kratzer	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Tür VL	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel R.; ~ 200µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 03.02.2025



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 13



Abbildung 14

Seite 4 von 4

Nr.	Fzg. Annahmedatum	km-Stand	Serviceberater
LN094023	13.08.2024	120235	Lucas Lattich
Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Beitrag EUR
			2.367,97
%-Mwst	Mwst	Steuerbasis Mwst	Mwst Anwst
19%	449,91	0,00	0,00
	449,91		2.817,88

Zahlungsziel: Kredit / sofort fällig

Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202502-29245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7