



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	17.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MEG O 6262
Fahrzeug-Identnummer	WBA8C51020K732752



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	17.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MEG O 6262
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	320d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CDX
Fahrzeug-Identnummer	WBA8C51020K732752
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung	06.09.2016
Laufleistung	202.786 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	11.07.2019 / 139.081 km
Nächste HU	01.05.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	3/3
#2 255/40 R18 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
2	Alufelge HL	Kratzer	Mittel	
3	Alufelge VL	Kratzer	Mittel	
4	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
5	Kotflügel re	Delle	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
8	Tür HL	Kratzer	Leicht	
9	Tür VL	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel L.; ~ 200µm
- Seitenwand L.; ~ 200µm
- Motorhaube; ~ 400µm
- Heckklappe; ~ 150µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 17.05.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202405-26361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.05.2024



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7




Abbildung 8: siehe pos.8




Abbildung 9: siehe pos.9