



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	12.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-LQ 704
Fahrzeug-Identnummer	ZFA26300006N79172



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	12.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-LQ 704
Fahrzeugart	
Hersteller	Fiat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Doblo Cargo
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1727 / AIQ
Fahrzeug-Identnummer	ZFA26300006N79172
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	05.12.2019
Laufleistung	82.078 km
Farbe / Farbcode	Weiss
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.248 cm ³ / 70 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 2
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.04.2026
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/65 R15 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 185/65 R15 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Delle	Mittel	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
3	Kotflügel re	Delle	Mittel	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 12.09.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 11 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11

GUTACHTENNUMMER: 202409-27590

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.09.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5