



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	12.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	KO-NE 4417
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	VF1RFB00958573570



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	12.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	KO-NE 4417
<b>Fahrzeugart</b>	Kombi
<b>Hersteller</b>	Renault
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Megane Grandtour ENERGY dCi 110 EDC
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	3333 / BFV
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	VF1RFB00958573570
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	02.08.2017
<b>Laufleistung</b>	104.775 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	Weiss
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.461 cm <sup>3</sup> / 81 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	28.09.2023 / 100.649 km
<b>Nächste HU</b>	01.02.2025
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 205/55 R16 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
4	Türeinstieg VR	Kratzer	Leicht	
5	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	
6	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
8	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
9	Türeinstieg VL	Kratzer	Leicht	
10	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Seitenwand R.; ~ 190µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.  
Reparierter Unfallschaden: Schadenshöhe unbekannt.

Bebra, den 12.04.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 13 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

Wartung PF A+B X X	Autohaar Adamczyk GmbH & Co. KG Renault-Vertragshändler Mennertstraße 71-73 36448 Wolfburg Telefon 05363/2141 Fax -3610
Kontrolle auf Korrosion: OK X Nicht OK* <input type="checkbox"/>	
*siehe spezifische Seite	
Datum: 23.04.23 Km-Stand: 100649	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit: Wartung A+B X Öl, PC, ZR X	Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK X Nicht OK* <input type="checkbox"/>	Autohaar Adamczyk GmbH & Co. KG Renault-Vertragshändler Mennertstraße 71-73 36448 Wolfburg Telefon 05363/2141 Fax -3610
*siehe spezifische Seite	

Abbildung 13

## Beschädigungsfotos




Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3




Abbildung 4: siehe pos.4



GUTACHTENNUMMER: 202404-25909

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8



Abbildung 9: siehe pos.9



Abbildung 10: siehe pos.10