



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	22.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WO-R 1403
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZ3CZGE156715



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	22.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WO-R 1403
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Passat 2.0 TDI SCR
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0603 / BQZ
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZ3CZGE156715
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	09.02.2016
Laufleistung	84.559 km
Farbe / Farbcode	BLAU
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	25.06.2022 / 65.311 km
Nächste HU	01.05.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R17 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	3/3
#2 225/45 R17 Hinterachse		5/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
5	Tür HL	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Steinschlag	Mittel	
7	Seitenwand rechts	Steinschlag	Leicht	
8	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	
9	Motorhaube	Hagelschaden	Leicht	
10	Dach	Hagelschaden	Leicht	
11	Heckklappe	Hagelschaden	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 23.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7

GUTACHTENNUMMER: 202404-26029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.04.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.8



Abbildung 10: Siehe Pos.9



Abbildung 11: Siehe Pos.10



Abbildung 12: Siehe Pos.11