



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	03.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MTK-XG 506
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF22KN076302



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	03.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MTK-XG 506
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A6 AVANT 40 TDI S TRONIC
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0588 / BNE
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF22KN076302
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	12.02.2019
Laufleistung	101.572 km
Farbe / Farbcode	BLAU
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 150 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	07.02.2023 / 82.272 km
Nächste HU	01.03.2024
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/60 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 225/60 R17 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
5	Kotflügel li	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür H. L.; ~ 180µm
- Seitenwand L.; ~ 180µm
- Heckklappe; ~ 190µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

- Tür H. R.; ~ 170µm
- Seitenwand R.; ~ 180µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Unfallschaden: Schadenshöhe unbekannt.

Bebra, den 04.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 9 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1




Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-25789

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4




Abbildung 5: siehe pos.5