



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	15.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKJZLR098333



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	15.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Ibiza 1.0 TSI S&S DSG
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKJZLR098333
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	15.01.2020
Laufleistung	105.775 km
Farbe / Farbcode	Orange
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	999 cm ³ / 85 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.01.2025
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/65 R15 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	4/4
#2 185/65 R15 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Stark	
5	Tür HL	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Tür VR	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 220µm

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024

- Dach; ~ 180µm
- Heckklappe; ~ 190µm
- Kotflügel L.; ~ 210µm
- Tür V. L.; ~ 180µm
- Tür H. L.; ~ 210µm
- Seitenwand L.; ~ 190µm
- Kotflügel R.; ~ 210µm
- Tür V. R.; ~ 180µm
- Tür H. R.; ~ 210µm
- Seitenwand R.; ~ 190µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 15.03.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1




Abbildung 2: Siehe Pos.2




Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3

GUTACHTENNUMMER: 202403-25559

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 15.03.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7