



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202605-33302

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	04.05.2026   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	LB-FM 4756
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	TMAJB81BANJ146272

GUTACHTENNUMMER: 202605-33302

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	04.05.2026   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	LB-FM 4756
<b>Fahrzeugart</b>	SUV/Geländewagen/Pickup
<b>Hersteller</b>	Hyundai
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Tucson
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	1349 / AFT
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	TMAJB81BANJ146272
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	24.02.2022
<b>Laufleistung laut Tacho</b>	40.874 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	Grau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybrid/Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.598 cm <sup>3</sup> / 110 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Letzte Wartung</b>	25.02.2026 / 40.824 km
<b>Nächste HU</b>	01.02.2027
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202605-33302

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/55 R19 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Sitz VL	Kratzer	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202605-33302

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 05.05.2026



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202605-33302

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202605-33302

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12

**GUTACHTENNUMMER: 202605-33302**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

**GUTACHTENNUMMER: 202605-33302**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.05.2026



**Abbildung 3: Siehe Pos.3**