

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Gutachten

Betreff

Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort

04.04.2024 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,
36179 Bebra

Auftraggeber

Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen

B-PE 292

Fahrzeug-Identnummer

YV1UZK5VCM1740476

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	04.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-PE 292
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Volvo
Modell / Verkaufsbezeichnung	XC60 B4 D AWD Mom.Pro 145 A.5d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	9101 / BPQ
Fahrzeug-Identnummer	YV1UZZK5VCM1740476
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	24.11.2020
Laufleistung	102.579 km
Farbe / Farbcode	grau
Kraftstoffart	Hybrid/Diesel
Hubraum / Leistung	1.969 cm ³ / 145 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	25.07.2023 / 91.257 km
Nächste HU	01.11.2023
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/60 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/60 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Tür HR	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. R.; ~ 430µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 04.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-25795

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7