



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	04.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	DU-XD 1030
Fahrzeug-Identnummer	WDF44760113579886



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	04.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	DU-XD 1030
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 116 CDI Komp.120 Aut.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1313 / BQK
Fahrzeug-Identnummer	WDF44760113579886
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	27.03.2019
Laufleistung	214.599 km
Farbe / Farbcode	GELB
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 120 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 2
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.04.2025
Servicenachweis	Nicht Vorhanden (Keine Servicenachweise im Fahrzeug)
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/65 R16 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	10/10
#2 205/65 R16 Hinterachse		10/10

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Hologramme/Steinschlag	Mittel	
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
3	Dach	Steinschlag	Leicht	
4	Kotflügel li	Hologramm	Mittel	
5	Tür VL	Abschürfung	Leicht	
6	Türeinstieg VL	Abschürfung	Mittel	
7	Seitenwand links	Hologramme	Mittel	
8	Kotflügel re	Hologramm	Mittel	
9	A-Säule rechts	Steinschlag	Leicht	
10	Tür HR	Hologramm	Mittel	
11	Seitenwand rechts	Hologramm	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

12	Hecktür LI	Hologramm	Mittel
13	Hecktür RE	Hologramm	Mittel
14	Stoßfänger hinten	Abschürfungen	Mittel

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. R.; ~ 265µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Maße Ladefläche:

Länge:200cm

Breite:160cm

Breite zwischen Radkästen:126cm

Bebra, den 04.05.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202405-26185

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10



Abbildung 11: Siehe Pos.11



Abbildung 12: Siehe Pos.12



Abbildung 13: Siehe Pos.13



Abbildung 14: Siehe Pos.14