



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	18.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-BB425
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760113741761



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	18.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-BB425
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 114 CDI PKW VA Ko.Mix.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / ARR
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760113741761
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	09.06.2020
Laufleistung	90.003 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 100 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 2
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	02.03.2022 / 45.414 km
Nächste HU	01.07.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/65 R15 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	8/8
#2 195/65 R15 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Kotflügel re	Kratzer	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Tür HR	Kratzer	Leicht	
6	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
7	Tür VL	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 19.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8




Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024



Abbildung 13




Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos. 1



Abbildung 2: siehe pos. 2




Abbildung 3: siehe pos. 3




Abbildung 4: siehe pos. 4

GUTACHTENNUMMER: 202404-25986

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.04.2024



Abbildung 5: siehe pos. 5



Abbildung 6: siehe pos. 6



Abbildung 7: siehe pos. 7