



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	26.08.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-AL 1139
Fahrzeug-Identnummer	WBA11CL0107F96144



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	26.08.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-AL 1139
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	218d Cabrio
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CDA
Fahrzeug-Identnummer	WBA11CL0107F96144
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	12.05.2020
Laufleistung	128.446 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	2 / 4
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	17.06.2024 / 128.374 km
Nächste HU	01.05.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 205/55 R16 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	genügend
Scheibe	gut	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	
8	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 160µm
- Heckklappe; ~ 180µm
- Kotflügel L.; ~ 180µm
- Tür V. L.; ~ 180µm
- Tür H. L.; ~ 170µm
- Kotflügel R.; ~ 200µm
- Tür V. R.; ~ 180µm
- Seitenwand R.; ~ 180µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 27.08.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: Siehe Pos.1




Abbildung 2: Siehe Pos.2




Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3

GUTACHTENNUMMER: 202408-27378

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.08.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7




Abbildung 9: Siehe Pos.8