



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	04.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	BI-XX1110
Fahrzeug-Identnummer	WDD2130341A486586



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	04.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	BI-XX1110
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	E 350d 4M Avantgarde
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1313 / HBB
Fahrzeug-Identnummer	WDD2130341A486586
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	26.06.2018
Laufleistung	124.600 km
Farbe / Farbcode	blau
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.987 cm ³ / 190 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	19.06.2023 / 115.453 km
Nächste HU	30.06.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	1/1
#2 275/35 R19 Hinterachse		4/3

Der Zustand der Reifen ist nicht verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	gut
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Verätzungen/Steinschlag	Mittel	
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
3	Türverkleidung VL	Kratzer	Leicht	
4	Tür HL	Kratzer	Leicht	
5	Türverkleidung HR	Einschnitt/Kratzer	Leicht	
6	Heckklappe	Verätzungen/Kratzer	Mittel	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.;
- Stoßfänger H.;

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

- Kotflügel R.; ~ 180µm
- Tür V. R.; ~ 150µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 04.05.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17



Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 19



Abbildung 20

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202405-26182

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6