



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	25.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	M-J5437
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WBAJT510X0BU75843



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	25.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	M-J5437
<b>Fahrzeugart</b>	Kombi
<b>Hersteller</b>	BMW
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	530i Tour.xDr.185 Aut.5d
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	0005 / CPT
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WBAJT510X0BU75843
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	26.08.2019
<b>Laufleistung</b>	66.916 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	SCHWARZ
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.998 cm <sup>3</sup> / 185 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	23.03.2023 / 58.879 km
<b>Nächste HU</b>	01.09.2024
<b>Servicenachweis</b>	Elektronisch
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nachlackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/55 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Schweller links	Kratzer	Leicht	
3	Tür HR	Kratzer	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 25.04.2024



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 16 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

## Beschädigungsfotos




Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-26086

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.04.2024




Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4