



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	05.02.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-D5667
Fahrzeug-Identnummer	W1KWK8DB4PG122009



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	05.02.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-D5667
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 300
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / AKG
Fahrzeug-Identnummer	W1KWK8DB4PG122009
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	12.12.2022
Laufleistung	21.885 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 143 kW
Anzahl Türen / Sitze	2 / 4
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	30.04.2025 / 19.525 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/40 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/40 R19 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Alufelge HR	Kratzer	Stark	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 05.02.2026



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17

GUTACHTENNUMMER: 202602-32554

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.02.2026

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:



Abbildung 2:



Abbildung 3: