



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	02.01.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	GI-NG 400
Fahrzeug-Identnummer	WDD1770121J140588



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	02.01.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	GI-NG 400
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	A 200d AMG Line 110 Aut.5d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WDD1770121J140588
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	10.10.2019
Laufleistung	86.602 km
Farbe / Farbcode	BLAU
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	07.10.2022 / 64.568 km
Nächste HU	30.10.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	2/2
#2 225/45 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Abschürfung	Mittel	
2	Motorhaube	Steinschlag/Kratzer	Leicht	
3	Windschutzscheibe	Riss	Stark	
4	Dach	Kratzer	Leicht	
5	Alufelge VL	Abschürfung	Leicht	
6	Tür VL	Abschürfung	Leicht	
7	Windleiste LI	Abschürfung	Stark	
8	Sitz VL (Rückenlehne HI)	Abschürfung	Leicht	
9	Seitenwand links	Steinschlag	Leicht	
10	Alufelge HL	Abschürfung	Mittel	
11	Alufelge VR	Abschürfung	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

12	Kotflügel re	Kratzer	Mittel
13	Alufelge HR	Abschürfung	Mittel
14	Heckklappenverkleidung	Abschürfung	Leicht

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.;
- Stoßfänger H.;

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 02.01.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16




Abbildung 17

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.1



Abbildung 3: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7



Abbildung 9: Siehe Pos.8



Abbildung 10: Siehe Pos.9



Abbildung 11: Siehe Pos.10



Abbildung 12: Siehe Pos.11

GUTACHTENNUMMER: 202401-24707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.01.2024



Abbildung 13: Siehe Pos.12



Abbildung 14: Siehe Pos.13



Abbildung 15: Siehe Pos.14