



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	17.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	K-RI771
Fahrzeug-Identnummer	W0VECYHZJLJ530739



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	17.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	K-RI771
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung	Combo Life
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1844 / AHB
Fahrzeug-Identnummer	W0VECYHZJLJ530739
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	02.04.2020
Laufleistung	189.073 km
Farbe / Farbcode	weiß
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 cm ³ / 96 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	20.09.2023 / 188.720 km
Nächste HU	01.04.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 Vorderachse	Sommerreifen auf Stahlfelge	7/7
#2 205/60 R16 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Kratzer	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Mittel	
3	Kotflügel re	Rost	Mittel	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
7	Tür HL	Kratzer	Leicht	
8	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht	
9	Kotflügel li	Rost	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 18.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 11 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202404-25963

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 9: siehe pos.9