



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	26.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	OD-MK765
Fahrzeug-Identnummer	VF73EEHYRKJ591151



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	26.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	OD-MK765
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Citroen
Modell / Verkaufsbezeichnung	Grand C4 Sp.t.BHDi S&S SELE.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	3001 / AZC
Fahrzeug-Identnummer	VF73EEHYRKJ591151
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	30.04.2019
Laufleistung	150.275 km
Farbe / Farbcode	schwarz
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.997 cm ³ / 120 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	14.11.2023 / 142.314 km
Nächste HU	30.04.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	3/3
#2 205/55 R17 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	genügend
Scheibe	gut	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Stark	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Spaltmaß	Mittel	
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Stark	
5	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	
6	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel L.; ~ 190µm
- Tür V. L.; ~ 170µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024

- Tür H. L.; ~ 170µm
- Seitenwand L.; ~ 890µm
- Tür V. R.; ~ 250µm
- Tür H. R.; ~ 160µm
- Seitenwand R.; > 1500µm
- Stoßfänger H.; ; Nicht messbar

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Bebra, den 26.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26101

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.04.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.7



Abbildung 10: Siehe Pos.8