



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25567

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.03.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	18.03.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	D-MB 8000
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF24KN131039

GUTACHTENNUMMER: 202403-25567

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.03.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	18.03.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	D-MB 8000
<b>Fahrzeugart</b>	Kombi
<b>Hersteller</b>	Audi
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	A6 Av.40 TDI sport 150 Aut.5d
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	0588 / BNE
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WAUZZZF24KN131039
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	23.08.2019
<b>Laufleistung</b>	141.912 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	GRAU
<b>Kraftstoffart</b>	Hybrid/Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.968 cm <sup>3</sup> / 150 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Letzte Wartung</b>	01.08.2023 / 125.429 km
<b>Nächste HU</b>	01.08.2024
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-25567

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.03.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/55 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
5	Türeinstieg VR	Kratzer	Leicht	
6	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202403-25567

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.03.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 19.03.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 1 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25567

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.03.2024

## Übersichtsfotos




Abbildung 1

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1




Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3

GUTACHTENNUMMER: 202403-25567

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.03.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6