



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	27.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-TP 1360
Fahrzeug-Identnummer	WBATX75070ND61299



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	27.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-TP 1360
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X3 xDr.30d Lux.Li.195 Aut.5d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CRX
Fahrzeug-Identnummer	WBATX75070ND61299
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	11.07.2019
Laufleistung	116.988 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.993 cm ³ / 195 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	19.10.2023 / 108.069 km
Nächste HU	01.11.2024
Servicenachweis	Elektronisch
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R20 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 275/40 R21 Hinterachse		3/3

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VL	Kratzer	Leicht	
2	Alufelge HL	Steinschlag	Leicht	
3	Alufelge VR	Kratzer	Leicht	
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
5	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
6	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
7	Tür VL	Kratzer	Leicht	
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
9	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
10	Tür VR	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 180µm
- Dach; ~ 190µm
- Heckklappe; ~ 190µm
- Kotflügel L.; ~ 250µm
- Tür V. L.; ~ 200µm
- Tür H. L.; ~ 190µm
- Seitenwand L.; ~ 200µm
- Kotflügel R.; ~ 190µm
- Tür V. R.; ~ 190µm
- Tür H. R.; ~ 180µm
- Seitenwand R.; ~ 280µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 28.03.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202403-25727

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.03.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10