



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	16.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	FT-J1042
Fahrzeug-Identnummer	WBAUZ35010NE17941



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	16.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	FT-J1042
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X3 xDrive 20d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CRW
Fahrzeug-Identnummer	WBAUZ35010NE17941
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	23.10.2019
Laufleistung	142.484 km
Farbe / Farbcode	blau
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	05.01.2024 / 136.323 km
Nächste HU	01.10.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/60 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 225/60 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Tür VR	Kratzer	Leicht	
4	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	
5	Tür HR	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
8	Türeinstieg HL	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab

keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 16.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-25949

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.04.2024



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5




Abbildung 6: siehe pos.6




Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8