



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	06.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HH-HG3750
Fahrzeug-Identnummer	W1V9076331P208176



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	06.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HH-HG3750
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	311 CDI Sprinter 3665 HA HD
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / 000
Fahrzeug-Identnummer	W1V9076331P208176
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	10.02.2020
Laufleistung	49.611 km
Farbe / Farbcode	WEISS
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 84 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 2
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.03.2024
Servicenachweis	Nicht Vorhanden (Keine Servicenachweise im Fahrzeug)
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	9/9
#2 235/65 R16 Hinterachse		9/8

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Abschürfung	Leicht	
2	Motorhaube	Deformation/Hologramm	Mittel	
3	Dach	Verschürft	Leicht	
4	Kotflügel re	Abschürfung	Leicht	
5	Tür VL	Abschürfung	Leicht	
6	Tankklappe	Delle	Leicht	
7	Sitz VL	Abschürfung	Leicht	
8	Seitenwand links	Deformation/Hologramm	Leicht	
9	Tür VR	Abschürfung	Leicht	
10	Tür HR	Deformation/Abschürfung	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024

11	Seitenwand rechts (mit Leiste)	Abschürfung	Leicht
12	Hecktür LI	Abschürfung/Beule	Leicht
13	Hecktür RE	Abschürfung	Leicht

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Maße Ladefläche:

Länge: 310cm

Breite: 174cm

Breite zwischen Radkästen: 136cm

Ladefläche mit Regalen teilausgebaut.

Bebra, den 06.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10

GUTACHTENNUMMER: 202404-25830

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.04.2024



Abbildung 11: Siehe Pos.11



Abbildung 12: Siehe Pos.12



Abbildung 13: Siehe Pos.13