



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.03.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	27.03.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	M-TR 3798 A
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1V9106331P473685



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.03.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	27.03.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	M-TR 3798 A
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Sprint.315CDI Stan.VA 110 A.4d
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	2222 / BFF
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1V9106331P473685
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	17.11.2022
<b>Laufleistung</b>	9.285 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.950 cm <sup>3</sup> / 110 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 2
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Letzte Wartung</b>	Unbekannt
<b>Nächste HU</b>	01.11.2023
<b>Servicenachweis</b>	Nicht Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-25707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.03.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/65 R16 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge	5/5
#2 225/65 R16 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VL	Deformation	Leicht	
5	Heckklappe	Kratzer	Leicht	
6	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202403-25707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.03.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 27.03.2024



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 0 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25707

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.03.2024

## Übersichtsfotos

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6