



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	04.02.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MÜR-J13
Fahrzeug-Identnummer	LSJE24095NS115712



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	04.02.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MÜR-J13
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	MG
Modell / Verkaufsbezeichnung	Marvel R Luxury
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2180 / AAC
Fahrzeug-Identnummer	LSJE24095NS115712
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	09.12.2022
Laufleistung	63.188 km
Farbe / Farbcode	schwarz
Kraftstoffart	Elektro
Hubraum / Leistung	/ 65 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.12.2025
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/45 R19 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	5/5
#2 235/45 R19 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 04.02.2026



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:



Abbildung 2:

GUTACHTENNUMMER: 202602-32540

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2026



Abbildung 3: