



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	29.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	KL-A 843
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WV2ZZZ2KZKX002848



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	29.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	KL-A 843
<b>Fahrzeugart</b>	Van/Kleinbus
<b>Hersteller</b>	VW
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Cad.2.0TDI 5S Comf.75 5d
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	/
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WV2ZZZ2KZKX002848
<b>Anzahl Besitzer</b>	
<b>Erstzulassung</b>	30.10.2018
<b>Laufleistung</b>	132.540 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	/
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	08.12.2023 / 132.182 km
<b>Nächste HU</b>	
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/65 R15 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 195/65 R15 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	neuwertig	gut
Scheibe	neuwertig	gut

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Delle	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VR	Delle	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Tür VL	Delle	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 29.04.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 14 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26113

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1




Abbildung 2: siehe pos.2




Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4

**GUTACHTENNUMMER: 202404-26113**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



**Abbildung 5: siehe pos.5**



**Abbildung 6: siehe pos.6**