



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	30.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-W1067
Fahrzeug-Identnummer	WV1ZZZ2KZKX112321



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	30.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-W1067
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Caddy 1.4TSI Maxi
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0603 / BXK
Fahrzeug-Identnummer	WV1ZZZ2KZKX112321
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	04.06.2019
Laufleistung	124.455 km
Farbe / Farbcode	Weiss
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.395 cm ³ / 92 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 2
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.10.2025
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	5/5
#2 205/55 R16 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Stark	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 240µm
- Dach; ~ 150µm
- Heckklappe; ~ 770µm
- Kotflügel L.; ~ 310µm
- Tür V. L.; ~ 400µm
- Tür H. L.; ~ 1270µm
- Seitenwand L.; ~ 320µm
- Kotflügel R.; ~ 300µm

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025

- Tür V. R.; ~ 360µm
- Tür H. R.; ~ 300µm
- Seitenwand R.; ~ 300µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Bebra, den 30.01.2025



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202501-29216

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 30.01.2025



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.21



Abbildung 3: Siehe Pos.3