



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	22.08.2023 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LDK T 307
Fahrzeug-Identnummer	YV1MZ5151E2029020



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	22.08.2023 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LDK T 307
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Volvo
Modell / Verkaufsbezeichnung	V40
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	9101 / ATV
Fahrzeug-Identnummer	YV1MZ5151E2029020
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	13.08.2013
Laufleistung	116.715 km
Farbe / Farbcode	weiß
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.984 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	14.09.2021 / 96.356 km
Nächste HU	01.10.2023
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/50 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Bruch	Stark	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	
8	Innenspiegel	Abgelöst	Stark	

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 06.03.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202403-23278

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8