



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	29.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	L AZ 2020
Fahrzeug-Identnummer	VF3LRHNYHES101760



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	29.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	L AZ 2020
Fahrzeugart	
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	308
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	3003 / ATM
Fahrzeug-Identnummer	VF3LRHNYHES101760
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung	19.06.2014
Laufleistung	141.170 km
Farbe / Farbcode	weiß
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 cm ³ / 96 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.02.2026
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R17 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/45 R17 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
2	Alufelge HL	Kratzer	Mittel	
3	Motorhaube	Kratzer	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
6	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
7	Tür HL	Kratzer	Leicht	
8	Tür VL	Delle	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 29.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 12 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26109

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6




Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8