KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	25.07.2025 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	KS AN 1414
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKNZKW025053

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	25.07.2025 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	KS AN 1414
Fahrzeugart	SUV/Geländewagen/Pickup
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Tarraco
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	7593 / AOP
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKNZKW025053
Anzahl Besitzer	4
Erstzulassung	27.08.2019
Laufleistung	91.310 km
Farbe / Farbcode	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.498 cm³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 7
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	01.03.2022 / 29.713 km
Nächste HU	01.10.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R19	Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/50 R19	Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Tür HL	Kratzer	Leicht	
4	Tür HL	Delle	Leicht	
5	Ladekante Stoßfänger	Delle	Mittel	
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Mittel	
7	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	
8	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar.** Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.
Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 25.07.2025

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Übersichtsfotos

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10

Abbildung 11

Abbildung 12

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Abbildung 13

Abbildung 14

Abbildung 15

Abbildung 16

Abbildung 17

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Beschädigungsfotos

Abbildung 1: Siehe Pos.1

Abbildung 2: Siehe Pos.2

Abbildung 3: Siehe Pos.2

Abbildung 4: Siehe Pos.3

Abbildung 5: Siehe Pos.4

Abbildung 6: Siehe Pos.5

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202507-30923

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.07.2025

Abbildung 7: Siehe Pos.6

Abbildung 8: Siehe Pos.7

Abbildung 9: Siehe Pos.8