



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	27.04.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WVGZZZ5NZHW368437



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	27.04.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	SUV/Geländewagen/Pickup
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Tiguan
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0603 / BZK
Fahrzeug-Identnummer	WVGZZZ5NZHW368437
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung	30.11.2016
Laufleistung laut Tacho	75.136 km
Farbe / Farbcode	Weiss
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	12.11.2025 / 71.710 km
Nächste HU	30.10.2027
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/65 R17 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge	7/7
#2 215/65 R17 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Kotflügel re	Kratzer	Leicht	
4	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
5	Sitz VL	Riss	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 28.04.2026



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026

Übersichtsfotos

Service	Betrieb	Durchführungsdatum	Laufleistung	Nachweis komplett
Aktion	3726989632	2025-11-12	71710 km	
Aktion mit Schaeel (Flexibel)	3726989632	2024-10-30	62379 km	
Aktion	3726989632	2023-09-01	50620 km	
Schaeel-Service (Flexibel)	3726989632	2023-02-08	44637 km	
Aktion	3726989632	2022-08-18	40023 km	
Schaeel-Service (Flexibel)	3726989632	2021-11-25	35670 km	
Aktion	3726989632	2021-06-09	32789 km	
Aktion mit Schaeel (Flexibel)	3726989632	2020-02-24	23729 km	

Abbildung 1



Abbildung 3



Abbildung 5



Abbildung 2



Abbildung 4



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9




Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17

GUTACHTENNUMMER: 202604-33268

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.04.2026

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:



Abbildung 2:



Abbildung 3:



Abbildung 4:



Abbildung 5: